





Poista epäpuhtaudet ympäriitä voitelupiste.




Irrota suojus.




Paina tilanvalitsin lujasti aukkoon halutusta ajanjaksosta.




Kun valittu annostelujakso Pulsarlube E on valmis, poista voiteluainetta sovelluksesta.




Poista paristot.




Varmista selkeä kulku käsikirjan avulla rasvapistooli. **NNoottee** Poista kaikki kovettunut rasva puhdistamalla voitelupiste manuaalisella rasvaruiskulla. **NNoottee2** Laitteen rasva ja rasva yksikössä olevien tietojen on oltava samat tai yhteensopivia.




Käännä kotelon korkkia vastapäivään ja ruuvaa korkki irti.




Ruuvaa kotelon korkki runkoon.



Pulsarlube E on ympäristöystävällinen tuote, joka voi hävitettävä erikseen. Käännä kotelon kansi vastapäivään purkaaksesi tuotteen asianmukainen hävittäminen.




Käytä käsityökalua, kuten litteää päätä ruuvimeisseli, irrota piirikortti laitteesta.




Irrota rasvanippa ja asenna sopivat sovittimet.




Vedä keltainen tilanvalitsin ulos oletusasetus OFF.



Huomaa asennuspäivämäärä ja suunniteltu päivämäärä voitelujakson päättymisen Pulsarlube E:n etiketissä. **Huom** Huomaa, että varsinaiseen jakeluun on viive aikaa. Riittävän kaasun muodostuminen voi kestää jopa 1-3 viikkoariippuen annostelusetuksesta ja asennusolosuhteista.




Irrota akku ruuvaamalla ruuvit kansi.




Hävitä jäljellä olevat muoviosat paikallisten kierrätysmääräysten mukaisesti. **W**varminta Alä leikkaa, puhkaise tai käytä uudelleen voiteluainetta.


Korkea vastapaine voi aiheuttaa viivettä annostelussa (paineen on oltava alle 5 bar).



Jos tuote on asennettu 45° kulmaan tai 90° kulmassa, käytä kulmaa adapteri, jonka halkaisija on suurempi kuin tai yhtä suuri kuin 1/4\"



Etäasennukseen käyttämällä Ø8 putki, pidä suurin etäisyys 1 metrin (3 jalan) korkeudella tai vähemmän.



EX) E120 / PL1

Tuotteen nimi	Tyyppi	Rasvan tyyppi
JA	120	PL1

Pulsarlube E vakiovoiteluaineet

Rasvaa	Rasvan tyyppi	Kuvaus
PL1	Monikäyttöinen	Tehokas monikäyttöinen voiteluaine
PL2	Raskas Duty	Erinomainen äärimmäisen paineen sisältävä voiteluaine kiinteät voiteluaineetErittäin suuri nopeus (yli 3000 rpm)
PL3	Suuri nopeus	tai korkean DN:n voiteluainetta
PL4	H1 elintarvikeluokka	NSF H1 rekisteröity elintarvikelaatuinen voiteluaine
PL5	Korkea lämpötila	Korkea hapettumistabiilisuus voiteluaine
PL6	Monikäyttöinen MoS	2 Monikäyttöinen voiteluaine, joka on vahvistettu äärimmäisillä paineilläMoS 2
PL7	Matala lämpötila	Syntetinen voiteluaine erittäin alhaisiin lämpötiloihin sovellukset (alle 15°C)
PL10	Sähkömoottorin laakeri	Korkea tärinänkestävä voiteluaine

Huom OEM-täyttö on saatavilla pyynnöstä erityisehdoilla. Ota yhteyttä paikalliselta jälleenmyyjältäsi saadaksesi lisätietoja.

Annostelutilavuustaulukko

Annostelu Pese alkaen	Annostelumäärä		
	60 ml	120 ml	240 ml
1 kuukausi	2,00 ml/päivä	4,00 ml/päivä	8,00 ml/vrk
3 kuukautta	0,67 ml/vrk	1,33 ml/vrk	2,66 ml/vrk
6 kuukautta	0,33 ml/vrk	0,67 ml/vrk	1,33 ml/vrk
9 kuukautta	0,22 ml/vrk	0,44 ml/vrk	0,89 ml/vrk
12 kuukautta	0,17 ml/vrk	0,33 ml/vrk	0,67 ml/vrk

Huom. Annotelmäärät (ml/vrk) lasketaan olettaen, että voitelulaite toimii 1 atm (14,7 psi), 20°C. Lähtöäännoivoimakkuus voi vaihdella ympäristön lämpötilan muutosten mukaan, ilmanpaineen muutokset, voiteluaineen konsistenssi tai mikä tahansa vastus tai voitelukohdassa (laakerissa tai kanavassa) oleva vastapaine.

Varoitus Tämä tuote on kertakäyttöinen yksikkö. Ole hyvä ja vaihda uuteen yksikköön, kun laite on toimitettu kausi on päättynyt.

Tuotesertifikaatit

Sertifikaat	
IECEx	Ex ia IIC T4 Ga IECEx KTL 12.0008X -20°C ≤ Ta ≤ +55°C IEC 60079-0: 2017 IEC 60079-11: 2011
ATEX	II 1 G Ex ia IIC T4 Ga INERIS 12ATEX0062X -20°C ≤ Ta ≤ +55°C CE 0344 EN IEC 60079-0: 2018 EN 60079-11: 2012
KCs	Ex ia IIC T4 Ga 12-KB2BO-0283X -20°C ≤ Ta ≤ +55°C
UL	UL US LISTED E352761 Cl. I, Div. 1, Gps. A, B, C, D Cl. II, Div. 1, Gps. E, F, G Hazardous locations, intrinsically safe, Exia, Temp. Code T4, -25°C ≤ Ta ≤ +55°C


 United States Department of Labor
MSHA
 Mine Safety and Health Administration

IP code

IP68



Varoitus

► Sijainnit: Luonnostaan vaaraton, luonnostaan vaaraton, Exia

► Mahdollinen sähköstaattisen latauksen vaara : puhdistu vain kostealla liinalla

► Käyttäjän on suoritettava sähköstaattisen riskin arviointi täyttääkseen IEC / TS 60079-32-1 -oppaan vaatimukset.

► Komponenttien vaihtaminen voi heikentää sisäistä turvallisuutta:

VAROITUS: KOMPONENTTIEN KORVAAMINEN SAATTAA LOIITTAA LUONTAININ TURVALLISUUS

► Älä vaihda, vaihda tai lataa akkukennoja


► Lämpötilakoodi T4: -25°C ≤ TA ≤ +55°C

► Jos läsnä on syttyviä kaasuja, kosketa vain eristeillä esinettä tai kun käytät sähköstaattista maadoituslaitetta

► Syttyvien tai palavien aineiden syttymisen estämiseksi tunnelmia, lue, ymmärrä ja noudata niitä valmistajan live-huoltomenetelly

► Akut eivät ole käyttäjän vaihdettavissa

Asennusmenetelmät



Pulsarlube E on suunniteltu yhteen pisteeseen vain voitelu. Suora asennus on suositeltavaa. Sovelluksille, jotka eivät salli suoraa kiinnikkeitä, asenna yksikkö etänä käyttämällä sopivia lisävarusteita ja pidä etäisyyttä voitelukohdasta mahdollisimman lyhyeksi.

Jos etäasennus tapahtuu putkella, käytä a Ø8 (5/16") putki esitäytettynä samalla tai yhteensopivaa rasvaa kuin sen sisältämä rasva yksikkö.

Varoitusto Jos voitelukohdassa on liiallista vastapainetta, rasvaa voi valua ulos voitelukohdan pohjasta ykköskä visuaalisena varoituksena.

Säilyvyys ja tuotteen takuu Pulsarblue E -yksikön säilyvyysaika on 1 vuosi ostopäivästä. Tuotantoon. Tuotteen takuu rajoittuu alkuperäisiin materiaaliin, valmistus- ja tahtovirheisiin. eivät kata sivuvaurioita, jotka johtuvat väärinkäytöstä, väärinkäytöstä ja/tai muusta sopimattomasta käytöstä tämä tuote. Takuu aika on 1 vuosi ostopäivästä.

Asiakirja nro 1122-000 / Rev.06 / Date.240307



Pulsarlube USA, Inc.

1480 Howard Street, Elk Grove Village, IL 60007, USA
PUHELIN : 1-847-593-5300 / FAKSI: 1-847-593-5303
www.pulsarlube.com / info@pulsarlube.com

Valmistaja:



34-12, Bangchon-ro 955beon-gil, Tanhyeon-myeon
Paju-si, Gyeonggi-do, Korea

